



# 數位高度計

數據  
傳輸



1157-501



1157-502



可外接充電寶使用



無需安裝軟件，數據可傳輸到Excel；  
短按腳踏開關采集數據，長按置零

- 解析度: 1 $\mu$ m/0.00005"
- 電源: 5V/1A(適配器或充電寶)
- 按鍵: 開/關, 置零, 公/英制轉換, 最大值/最小值/最大值-最小值
- 高響應速度(5000mm/s)
- 高亮度LED顯示屏, 在多個方向觀察效果清晰



視頻

型號	測定範圍	精度(20°C)	測力	輸出接口	工作臺
1157-501	0~50mm	3 $\mu$ m	0.8~1.2N	USB	花崗岩(平面度: 2 $\mu$ m)
1157-502	0~50mm	3 $\mu$ m	0.8~1.2N	USB	紅色陶瓷(平面度: 1 $\mu$ m)

## 可選配置

測頭	按需選配6282系列測頭
充電寶	1155-5-POB
數據連接綫(含腳踏開關)	1155-5-FOS

## 標準配置

主機	1個
----	----

## 測頭(標配)

