



2138-10F







2139-25F



2139-25P



2138-50F



- 模擬指針顯示
- 顯示屏可旋轉320°
- 按鍵功能: 開/關, 置零, 設置公差并顯示Go/No-Go, 測量方向轉換, 最大值/最小值/跳動, 設置初始值, 公/英制轉換, 數據輸出, 相對/絕對測量轉換
- 重啓后仍保留預先設置的初始值和公差
- CR2032電池, 自動關機(關機時間可調)
- 數據傳輸
- 可選附件: 數據連接線(型號7315-50M需選配接收部, 7302-40M, 7305-40M), 后蓋, 測頭

解析度: 0.001mm/0.00005"

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	最大測量力	備注
2138-10F*	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	1.5N	平后蓋
2138-25F*	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	平后蓋
2138-50F*	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	平后蓋
2138-25P*	25.4mm/1"	5μm	3μm	2.2N	平后蓋, 帶手提螺帽
2138-50P*	50.8mm/2"	6μm	3μm	2.5N	平后蓋, 帶手提螺帽

解析度: 0.01mm/0.0005"

型號	測定範圍	全程精度	回程精度	最大測量力	備注
2139-10F*	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	1.5N	平后蓋
2139-25F*	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	平后蓋
2139-50F*	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	平后蓋
2139-25P*	25.4mm/1"	20μm	10μm	2.2N	平后蓋, 帶手提螺帽
2139-50P*	50.8mm/2"	30μm	10μm	2.5N	平后蓋, 帶手提螺帽

*帶生產廠檢驗證書

